TOPA®	**Messbereiche (Hinweis auf DIN)** **Überdruck- und Unterdruckmessung** ***elektronisch***													**mbar**
Datenblatt AZB/ DE04	MessSystem	*piezoresistiv*		*Dünnfilm DMS*		*Dickfilm*		*Keramik*		*kapazitiv* [1)]		*photooptisch*		**DIN**
	Güteklasse ± % v.Endwert	≤0,5%	>0,5%	≤0,5%	>0,5%	≤0,5%	>0,5%	0,3%	≥0,5%	≤0,5%	>0,5%	0,05%	0,15%	Kenn-zahlen
Druck-spanne (mbar)	Mess-bereich													
0,25	0...0,25	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
0,6	0...0,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
1	0...1	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
1,6	0...1,6	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	
2,5	0...2,5	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	046
	-2,5...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	326
4	0...4	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	056
	-4...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	336
6	0...6	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	066
	-6...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	346
10	0...10	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	076
	-10...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	356
16	0...16	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	086
	-16...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	366
25	0...25	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	096
	-25...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	376
40	0...40	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	106
	-40...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	386
60	0...60	●	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	116
	-60...0	—	—	—	—	—	—	—	—	●	●	—	—	396
100	0...100	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	126
	-100...0	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	406
160	0...160	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	136
	-160...0	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	416
250	0...250	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	—	—	146
	-250...0	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	—	—	426
400	0...400	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	156
	-400...0	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	436
600	0...600	●	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	166
	-600...0	●	●	—	—	—	—	●	●	—	—	●	●	446
1000	0...1000	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	176
	-1000...0	●	●	●	●	—	●	●	●	—	—	●	●	466

[1)] Medium Luft und nicht korrosive Gase

● = möglich — = nicht möglich

(bezieht sich auf Geräte die erprobt und bereits im Markt eingeführt sind)

Technische Änderungen vorbehalten