

10 SCHRITTE ZUR EMISSIONSGRAD BESTIMMUNG



1. VORBEREITUNG DES MESSOBJEKTS

Reinigen Sie die Oberfläche gründlich, um alle Verunreinigungen wie Schmutz, Öl oder Rost zu entfernen. Eine saubere Oberfläche sorgt für genauere Messergebnisse.



2. AUSWAHL EINES REFERENZMATERIALS

Wählen Sie ein Material mit einem gut dokumentierten und zuverlässigen Emissionsgrad. Beispiele sind:

- Mattes schwarzes Farbspray oder mattes schwarzes Klebeband, ideal für hohe Emissionsgrade (nahe 1,0).
- Mattierte Aluminiumfolie, nützlich für niedrigere Emissionsgrade (ca. 0,3).
- Spezielles hochemissives Klebeband für Emissionsgrade um 0,95 oder höher.
- Kreidespray, das eine gleichmäßige, matte und nicht-reflektierende Oberfläche schafft.




3. ANWENDUNG DES REFERENZMATERIALS

Bringen Sie das Referenzmaterial sorgfältig auf einen Teil des Messobjekts auf. Achten Sie darauf, dass das Material gleichmäßig und ohne Falten oder Luftblasen aufgetragen wird.




4. EINSTELLEN DER WÄRMEBILDKAMERA

Konfigurieren Sie Ihre Wärmebildkamera entsprechend, indem Sie den bekannten Emissionsgrad des Referenzmaterials eingeben. Dies gewährleistet, dass die Kamera für genaue Temperaturmessungen korrekt kalibriert ist.



5. MESSUNG DER REFERENZOBERFLÄCHE

Messen Sie die Temperatur der Oberfläche, die mit dem Referenzmaterial bedeckt ist. Stellen Sie sicher, dass die Kamera fokussiert und auf die korrekte Entfernung eingestellt ist, um genaue Messungen zu erhalten.



6. MESSUNG DES URSPRÜNGLICHEN MATERIALS

Ändern Sie den Emissionsgrad in den Einstellungen Ihrer Kamera, während Sie die Temperatur der ursprünglichen, unveränderten Oberfläche des Objekts messen. Experimentieren Sie mit verschiedenen Emissionsgraden, bis die gemessene Temperatur mit der des Referenzmaterials übereinstimmt.



7. INTERPRETATION DER ERGEBNISSE

Der Emissionsgrad, bei dem die Temperaturen des Referenzmaterials und des ursprünglichen Materials übereinstimmen, wird als geschätzter Emissionsgrad des Objekts angesehen. Dieser Wert kann für weitere Analysen oder Berechnungen verwendet werden.



8. WIEDERHOLEN FÜR GENAUIGKEIT

Wiederholen Sie den gesamten Vorgang mehrmals, um die Konsistenz und Genauigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Konsistente Ergebnisse erhöhen das Vertrauen in die Genauigkeit des ermittelten Emissionsgrades.



9. BERÜCKSICHTIGUNG VON UMGEBUNGSVARIABLEN

Beachten Sie, dass Faktoren wie Umgebungstemperatur, Luftfeuchtigkeit und Strahlungseinflüsse von anderen Objekten die Messergebnisse beeinflussen können. Berücksichtigen Sie diese Variablen bei der Analyse und Interpretation Ihrer Ergebnisse.



10. DOKUMENTATION

Dokumentieren Sie den ermittelten Emissionsgrad, die verwendeten Materialien, die Einstellungen der Kamera und alle relevanten Umgebungsbedingungen. Diese Dokumentation ist wichtig für die Nachvollziehbarkeit und Validierung der Ergebnisse.

