














	Art. Nr.	Beschreibung	Preis
	TO19955	FLIR Cx und ix Serie	250,00 €
	TO19957	FLIR E40, E50, E60, ixx/bxx Serie, B2, B4, E25, E300, BCAM & InfraCAM	480,00 €
	TO19960	FLIR Ex Serie, E52, E53 & E54	480,00 €
	TO19980	FLIR Ax5 Serie	480,00 €
	TO19961	FLIR E7x, E8x, E9x	580,00 €
	TO19982	FLIR A50 und A70	580,00 €
	TO19970	FLIR T5xx, T/Bxxx & T4xx Serie	880,00 €
	TO19971	FLIR T1xxx, T8xx & T6xx Serie	980,00 €
	TO19981	FLIR A3xx/A6xx Serie & A20/A40	980,00 €
	TO19983	FLIR A400, A500 & A700	980,00 €
	TO19972	FLIR P/B6xx & B20/Sxx/Pxx	1.180,00 €
	TO19990	Gekühlte FLIR Kamerasysteme	1.600,00 €

### Zubehör

	TO19Cal	Kalibrierung einer Zusatzoptik	200,00 €
--	---------	--------------------------------	----------

### Umfang des Inspektions- und Kalibrierprogramm

1. Eingangs- und Funktionsprüfung
2. Überprüfen aller Kabel und Kamera Schnittstellen
3. Kleinere Reparaturen
4. Reinigung und Überprüfung des Kamerasystems
5. Aktualisierung der integrierten Kamera-Firmware entsprechend den neuesten Revisionen (auf Wunsch und modellabhängig)
6. Überprüfung der Kalibrierung standardmäßiger Objektive (andere oder speziell entwickelte Objektive und Filter, optional)
7. Kalibrierung der Temperaturbereiche bis 500°C
8. Anbringung eines Prüfsiegel (Kalibrieretikett) mit dem nächsten Fälligkeitsdatum
9. Bereitstellung einer erweiterten Kalibrierbescheinigung mit Messwerten